

"التجارة": استدعاء 18,708 مركبات (تويوتا-لكزس) لوجود خلل في ناقل الحركة

المصدر: واس

تاريخ النشر: 16 أبريل 2026

استدعاء







18,708 مركبة سنة الموديل 2025 - 2026

السبب

خلل في صمامات تغيير تروس ناقل الحركة الأوتوماتيكي قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في دوران المحرك، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق

الإجراء

-التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa
-التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

شركة عبداللطيف جميل (تويوتا) 8004400055
شركة عبداللطيف جميل (لكزس) 8001220022

الرقم المرجعي: 26017



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

www.recalls.sa
@MCGovSA



استدعاء
مركز استدعاء المنتجات المعيبة
Defective Products Recall Center

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 18,708 مركبات (تويوتا لاندكروزر - لكزس LX600)، موديل 2025-2026، لوجود خلل في صمامات تغيير تروس ناقل الحركة الأوتوماتيكية قد يؤدي إلى ارتفاع مفرط في دوران المحرك، مما يزيد احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل، لسيارات تويوتا على الرقم المجاني (8004400055) ولسيارات لكزس على الرقم المجاني (8001220022)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

كما نهت "التجارة" ملاك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (<http://Recalls.sa>).