

## "التجارة": استدعاء 3793 مركبة (لينكون - فورد) لخلل في أنبوب الفرامل الأمامي

المصدر: واس

تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2025

## استدعاء



Navigator



Expedition



3793 مركبة

سنة الموديل 2024 - 2022

خلل في أنبوب الفرامل الأمامي قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل نتيجة احتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء، مما قد يضعف كفاءة الفرامل ويريد خطر وقوع حادث



- التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلل [Recalls.sa](http://Recalls.sa)
- التواصل مع الشركة لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجاناً

8007492222

توكيلات الجزيرة

8001240218

شركة محمد يوسف ناغي

الرقم المرجعى: 25116



وزارة التجارة

[www.recalls.sa](http://www.recalls.sa)  
[www.mco.gov.sa](http://www.mco.gov.sa)


استدعت وزارة التجارة (3,793) مركبة (لينكون - فورد - Expedition) لسنة الصنع (2022 إلى 2024)، لخلل في أنبوب الفرامل الأمامي، قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل نتيجة احتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء، مما يُضعف كفاءة الفرامل ويزيد خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكالء المحليين للمركبات: شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218)، لإجراء الفحص والتحديثات اللازمة مجاناً.

ويمكن التتحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (<http://Recalls.sa>)