


"التجارة": استدعاء 845 مركبة "بايك-BJ40" لاحتمالية تسرب سائل التبريد وتوقف المحرك

المصدر: واس

تاريخ النشر: 25 يناير 2026

استدعاء



BAIC
BJ40

سنة الموديل 2021 إلى 2022
مركبة 845

السبب


احتمالية تشقق خزان تمدد سائل التبريد قد يؤدي إلى تسرب السائل وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث

الإجراء

- التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال **Recalls.sa**
- التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً


شركة بترومين للسيارات 8004420020

الرقم التسجيلي 26003



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

www.recalls.sa
@MCGovSA



استدعاء
مركز استدعاء المنتجات المعيبة
Defective Products Recall Center

أعلنت وزارة التجارة استدعاء (845) مركبة "بايك" طراز "BJ40" سنة الصنع 2021م إلى 2022م، لاحتمالية تشقق خزان تمدد سائل التبريد قد يؤدي إلى تسرب السائل وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث. ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (<http://Recalls.sa>)، والتواصل مع الوكيل المحلي شركة بترومين للسيارات على الرقم المجاني (8004420020) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. يشار إلى أن "التجارة" تنشر حملات استدعاء السلع والمنتجات المعيبة من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (<http://Recalls.sa>).